




デジタルスケール 取扱説明書

型番

TDS-001 TDS-002

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、お買い上げの製品を安全にお使い頂くため、守って頂きたい事項が記載されております。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

 警告	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※ご注意※

- ・本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- ・本書の内容については将来予告なしに変更することがございます。
- ・本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りの弊社営業所へご連絡ください。
- ・当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、上記の注意事項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

 **警告**

修理について

ケースを開けての修理は、お客様ご自身は絶対に行わないでください。
保証の対象外になり、機器を損傷したり火災の原因となったりします。

機器の異常について

機器に異常が認められた場合は、速やかに使用をやめ、「故障中」であることを示す貼紙を機器につけるか、あるいは誤って使用されることのない場所に移動してください。そのまま使用を続けることは大変危険です。
なお、修理に関しては、お買い上げいただいた販売店、または最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

 **注意**

■環境について

本製品は精密機器です。設置する環境には十分注意してください。特に直射日光の当たる場所や高温多湿となる場所、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。また、風の当たる場所や振動の多い不安定な場所で使うと、著しく精度が落ちる場合があります。しっかりした水平な台の上でお使いください。

■使用場所の注意事項

日本国内の各地域の重力値には若干の差があります。高精度のはかりは、この影響により計量値に若干の誤差が発生することがあります。

■取扱について

計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものを載せることはしないでください。故障の原因となります。

※食品を直接に置いて計ることは絶対にしないでください。

※長期間本製品を使用されない場合は、電池を抜いてください。

●本製品は計量法で定められる技術基準に基づいて製造、検査しております。

※本製品はご家庭で使用頂くためにつくられたものです。


業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになりません。

※質量以外が目安となります。

はじめに

この度は、弊社デジタルはかりをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。
また、お読みになった後は、いつでも参考できるように本書を大切に保管してください。

付属品一覧



デジタルスケール本体




PCSトレイ①+②



日本語説明書

各部の名称



計量皿

電源ボタン

切替ボタン※1

計量単位

表示部

計量値

カウンティングボタン※2

風袋引きボタン※3

カウンティング機能※2

- ①電源ボタンを押します。
- ②計量物を計量皿にのせ、表示を安定させます。
※計量物の数は必ず25/50/75/100個ごとにしてください。
※計量物が計量皿にのせられない場合は、トレイを使って、風袋引き機能で0にしてから、計量物をのせてください。
※計量物は各同じ重量ではないと、カウンティングできませんので、ご注意ください。
- ③カウンティングボタンを2秒ほど長押しすると、個数が表示されます。
切替ボタン(※1)を押すと、25/50/75/100の計量物の個数切り替えができます。
- ④カウンティングボタンを押すと、ディスプレイの左下に、「PCS」が表示され、カウンティングモードになり、計量物をのせると、カウンティングされます。
※カウンティングモードで、切替ボタンを押すと、通常計量モードに戻ります。

風袋引き機能※3

- ①電源ボタンを押します。
- ②風袋(トレイ、皿または袋など)をのせ、表示を安定させます。
風袋引きボタンを押します。表示が0になったら、計量物を風袋の上に乗せ、計量します。
※風袋引きを解除する場合は、計量皿から風袋をおろし、風袋ボタンを押すと、表示が0になり、風袋量がクリアされます。
※風袋引き計量をする場合の計量範囲は、風袋量の分だけ少なくなります。
計量範囲＝ひょう量－風袋量

製品仕様

型 番	TDS-001		TDS-002	
最大計量	3000g		500g	
最小計量	0.5g		0.05g	
最小表示	0.1g		0.01g	
計量精度※	計量範囲	計量精度	計量範囲	計量精度
	750gまで	±0.2g	125gまで	±0.02g
	750g～3000gまで	±0.3g	125g～500gまで	±0.03g
表示単位	g		オートパワーオフ	約 180秒
電 源	単四乾電池*2(別売り)		保証期間	本体1年間

※日本国内の各地域の重力値には若干の差があります。この影響により計量値に若干の誤差が発生することがあります。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
- (1)異常電圧による故障及び損傷。
- (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保 証 書

型番：□TDS-001/□TDS-002		保証期間：本体1年間	
お名前	ふりがな 様		
ご住所 〒 -		電話番号 - -	
お買い上げ年月日 年 月 日		注文番号	
○お問い合わせ先 株式会社万通商事 住 所： 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7 お問合せ電話番号： 0120-090-627 受 付 時 間： 平日: 10:00~19:00 祝日: 10:00~17:00 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く) ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp 本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.			

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。